

San José, 14 de marzo de 2023

Ing. Juan Carlos Elizondo Ramírez
Director a.i.
División de Obras Públicas

Estimado Señor:

En cumplimiento con lo establecido en el inciso E del Artículo 12 de la Ley General de Control Interno, me permito presentarle el Informe Final de Gestión ateniendo al cargo de Director a.i. de Atención de Emergencias y Desastres, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2021 al 14 de marzo de 2023.

Referencia sobre la labor sustantiva de la unidad a cargo.

Como labor sustantiva según las funciones oficializadas, a la Dirección de Atención de Emergencias y Desastres, le corresponde:

Planear, dirigir, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades relacionadas en materia de emergencias de obras públicas, en coordinación con las organizaciones competentes a nivel nacional.

Cambios habidos en el entorno durante el periodo de gestión, incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer de la Dirección.

En virtud de la suspensión de contratos de conservación de vías y puentes que afectó directamente el accionar del Consejo Nacional de Vialidad, la División de Obras Públicas se vio en la obligación de asumir el rol de las atenciones de los incidentes generados sobre la red vial nacional, con maquinaria y personal de las distintas Direcciones Regionales, situación que tuvo un impacto directo en el quehacer de la Dirección de Atención de Emergencias y Desastres, ya que la gran cantidad de emergencias que fueron coordinadas y/o atendidas de forma constante, refleja como la capacidad técnica del equipo de trabajo permitió el manejo de forma eficaz y eficiente la logística de todas las intervenciones.

Aley Zamora Barrionto
67017

RECEPCION INSTITUCIONAL	
DE REQUERIDOS Y ORDENES	
REGISTRO	
Firma	
Fecha	
8:34am 21/3/2023	

Esta situación de la falta de contratos de conservación de vías y puentes, generó una serie de afectaciones en el cumplimiento de las metas POI tanto de la Dirección de Atención de Emergencias y Desastres como en algunas Direcciones Regionales, que debieron canalizar sus recursos de equipo y personal en la atención de emergencias, interrumpiendo parte de su programación previamente establecida, ya que las condiciones climatológicas de nuestro país durante el año 2022 fueron completamente atípicas como consecuencia de todos los eventos hidrometeorológicos que afectaron el territorio nacional durante la mayor parte el año, ocasionando una cantidad significativa de incidentes en la red vial nacional, que aunado a las condiciones topográficas irregulares que presenta la mayor parte del país, constituyeron condiciones poco favorables, ya que en algunos casos, existieron puntos recurrentes de algunas de las principales rutas nacionales, que tuvieron que cerrarse por lapsos de tiempo considerables para la debida intervención y posterior apertura de la vía una vez que se verificara que la misma era segura para los usuarios.

En temas internos, la Dirección enfrentó la problemática de la reducción de personal por pensión y traslado de funcionarios a otras dependencias, siendo que no todas las plazas pudieron reponerse, lo que constituyó un recargo de funciones para algunos funcionarios.

En tema de emergencias está vigente la Ley N° 8488 (Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo), la cual no ha sufrido modificación que limite el cumplimiento de la misma.

Estado de autoevaluación del sistema de control interno de la Dirección al inicio y al final de la gestión.

Se acataron las recomendaciones de los puntos 4.2 y 4.3 emitidas en el informe de auditoría Interna DAG-I-26-2020, en cuanto a la definición de las nuevas funciones de la Dirección de Atención de Emergencias y Desastres y lo relacionado con el SEVRI y ASCI 2021 respectivamente.

Se identificaron opciones de mejora en cuanto al manejo de la información de emergencias que se atendían, por tal motivo, se implementó una matriz de emergencias a nivel nacional, con la intención de registrar y cuantificar todos los incidentes que se generaran durante el año 2022, lo que a su vez facilita la identificación de las rutas con mayor recurrencia de eventos, ya que no existía un historial anual de los eventos o incidentes que eran atendidos por ésta Dirección, lo que serviría como insumo en la elaboración de una base de datos, que a futuro, podría resultar de mucha utilidad para el MOPT.

Se detecta la falta de un control adecuado del mantenimiento de los vehículos oficiales de esta dependencia, motivo por el cual, se dan las instrucciones para que las unidades sean valoradas y reparadas como corresponde, además de crear expedientes de cada unidad para facilitar el proceso de consulta y verificación de las intervenciones que les fueron realizadas, ya que por las funciones propias de la Dirección de Atención de Emergencias y Desastres es de suma importancia contar con las unidades en perfectas condiciones, esto debido a que los incidentes

deben ser atendidos a la brevedad del caso y los vehículos constituyen la principal herramienta para la atención de las emergencias.

Al inicio de mi gestión no se encontró un respaldo digital de documentación, por lo que, se le solicitó al encargado administrativo generar una copia de seguridad de la información que tenía en ese momento. Previo a finalizar mi gestión se emitió la circular DAED-CIR-2023-001, por medio la cual, se le instruye a cada funcionario de la Dirección, que una vez reestablecidos los sistemas que fueron afectados por el hackeo a la institución, cada uno elabore una carpeta con su nombre en el disco duro externo con que se cuenta y realicen copias de seguridad al menos una vez al mes, para efectos de un resguardo seguro la información y documentación que se va generando.

Con relación a la documentación física, se continúa archivando en las carpetas respectivas, velando por el cumplimiento de los controles internos correspondientes, los cuales se mantuvieron durante todo el periodo, permitiendo un adecuado resguardo de la documentación.

Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno de la Dirección, al menos durante el último año.

La implementación de una Matriz de emergencias a nivel nacional, permitió registrar y cuantificar todos los incidentes generados durante la mayor parte del año, lo que a su vez facilitó la identificación de las rutas con mayor recurrencia de eventos y por ende permitió mantener la información actualizada.

Existe una carencia de personal profesional y técnico en la Dirección, lo que dificulta realizar las labores de manera idónea. Por tal motivo, se solicitó de forma verbal en diversas reuniones a los superiores inmediatos, valorar la posibilidad de contratar personal que se ajustara a las necesidades según las funciones que se realizan, no obstante, la carencia de plazas es un problema que viene afectando a la institución en general, y no ha sido posible ubicar algunas que puedan ser asignadas a la Dirección.

Mediante la Circular DAED-CIR-2023-01, se giraron instrucciones para el cumplimiento de las medidas de control interno establecidas, algunas de las cuales están respaldadas en el RAS y son de acatamiento obligatorio.

Principales logros alcanzados durante la gestión de conformidad con la planificación institucional.

La Dirección tuvo que asumir un rol preponderante en la verificación, coordinación y atención de las emergencias suscitadas a nivel nacional en conjunto con las Direcciones Regionales de Obras Públicas y la Dirección de Maquinaria y Equipo, ante la imposibilidad del CONAVI de intervenir las rutas nacionales por falta de contratos de mantenimiento de vías y puentes. Por tal motivo, fue necesaria la intervención de la Dirección en la mayoría de los incidentes que fueron

reportados, ya sea por medio de chats institucionales e interinstitucionales o por otros medios de comunicación.

Se atendió de manera integral las afectaciones ocasionadas por la Tormenta Bonnie en conjunto con los Gobiernos Locales, principalmente en la zona norte de nuestro país, donde los daños a nivel de infraestructura vial fueron considerables, siendo que varios puentes colapsaron debido al aumento en el caudal de los ríos y generando una afectación directa a los vecinos de dicha zona.

La rápida coordinación interinstitucional con el Cuerpo de Bomberos, Fuera Pública y CNE, que facilitaron cabezales con carreta para el traslado de puentes modulares a la zona de Santa Clara y Santa Rita, así como la colaboración de la Policía de Tránsito y unidades de la Dirección de Atención de Emergencias y Desastres en la escolta de los camiones, fue de suma importancia para que estas estructuras estuvieran en sitio en un periodo sumamente corto, permitiendo así, habilitar el tránsito por la zona y evitar que los vecinos de los pueblos mayormente afectados tuvieran que realizar un gran recorrido para llegar a su destino.

Se realizó la coordinación institucional del Simulacro Nacional de Evacuación 2022, realizado en el edificio central del MOPT el día 10 de agosto del 2022.

Fue implementada la matriz de emergencias a nivel nacional, para el levantamiento de información y generar un historial de incidentes.

Se realizó la logística de las escoltas para el traslado de equipo pesado y sobredimensionado a los distintos puntos del territorio nacional, para la atención de emergencias.

Participamos en la coordinación a nivel interinstitucional de las acciones a tomar ante los incidentes que pudieran presentarse durante las elecciones presidenciales 2022, tanto en la primera como segunda ronda electoral, contando con el apoyo de las Direcciones Regionales de Obras Públicas.

Se efectuaron inspecciones de campo para la valoración de riesgos en distintas rutas nacionales en todo el territorio nacional, donde se cuenta con los informes técnicos respectivos.

La Dirección tuvo presencia en reuniones con Alcaldes y dirigentes comunales para atender situaciones de emergencia que se presentaron en distintas zonas del país.

Se coordinó con la Dirección de Capacitación y Desarrollo, la realización de los cursos Introducción a la Administración de Desastres impartidos por funcionarios de esta dependencia para la creación de las brigadas de emergencia, tanto en Direcciones Regionales como en el Edificio Central.

Estado de los proyectos más relevantes al inicio y al final de la gestión.

Se realizó la formulación de la propuesta para la actualización de las funciones de la Dirección, las cuales fueron revisadas y aprobadas por el Director de Obras Públicas en ese momento, Ing. Ariel Vega León y presentadas ante la UPI, sin embargo, a la fecha no se ha recibido comunicado alguno respecto a su oficialización.

Se realizaron reuniones de coordinación para el Proyecto de Alertas Tempranas en conjunto con funcionarios del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT y Despacho del Viceministro de Infraestructura. Con este proyecto se pretende tener una colaboración directa del IMN, quienes por medio de sus estaciones meteorológicas, más la instalación de otras nuevas en puntos debidamente identificados, se pueda registrar los datos de lluvia en tiempo real, permitiendo tomar decisiones a efectos de realizar cierres preventivos en algunas rutas como por ejemplo la N°32, cuando las condiciones lluviosas sean críticas, brindando seguridad a los usuarios, ya que se evitarían accidentes en carretera y en el peor de los casos la pérdida de vidas humanas, ya que además de presentar una muy alta recurrencia de incidentes debido a las condiciones topográficas y climatológicas poco favorables, es la principal ruta de acceso a la zona atlántica de nuestro país.

Otro de los proyectos que es de suma importancia para la institución, es la capacitación del personal para la conformación de las brigadas de emergencia en las distintas Sedes Regionales de Obras Públicas, así como en las instalaciones centrales del MOPT, para lo cual, se impartieron tres charlas durante el año 2022, de las cuales una fue en la Dirección Regional de Puntarenas y las otras dos con funcionarios de diversas dependencias del Ministerio en el plantel central. Por tal motivo, se proyectan para el año 2023, realizar un total de al menos ocho charlas, de las cuales cuatro serían en la zona sur del país y las otras cuatro en el área metropolitana.

Se realizaron las labores de coordinación a nivel institucional e interinstitucional para la implementación del Plan Preventivo de acciones del MOPT, ante la posibilidad de ocurrencia de un evento sísmico en la Zona Sur de Costa Rica. Por lo que, se contará con la participación del PhD. Marino Protti Quesada, del OVSICORI de la Universidad Nacional, quien realizará una presentación el día 23 de marzo de 2023 denominada: "SISMOTECTÓNICA DE COSTA RICA Y POTENCIAL SÍSMICO DE LA PENINSULA DE OSA", donde con la aprobación del señor Ministro se convocó a todas las autoridades de la Institución, así como Consejos adscritos y dependencias autónomas en donde este Ministerio ejerce su rectoría. Cabe mencionar que se contará con la presencia de autoridades de la CNE, entre otros.

Lo anterior con la intención de coordinar las acciones necesarias para la preparación de las medidas de gestión de riesgo a seguir ante una eventual emergencia y que se pueda atender de forma adecuada, tomando en consideración todas las posibles situaciones que pudieran presentarse ante dicho evento, como lo establece la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N°8488.

Administración de los recursos financieros asignados.

Se realizó acorde a la normativa vigente y en cumplimiento de los requerimientos propios de la Dirección, ajustándose al presupuesto previamente establecido.

Sugerencias para la buena marcha de la Dirección.

Se requiere dotar a la Dirección de personal técnico y profesional que permita orientarla hacia una verdadera gestión de riesgo (prevención) y no sólo dedicarse a la atención de incidentes una vez ocurridos (reacción).

Observaciones sobre otros asuntos de actualidad.

Se requiere implementar sistemas tecnológicos para una mejor gestión de riesgo.

Estado actual de cumplimiento de las disposiciones que durante la gestión haya girado la Contraloría General de la República.

No se giró ninguna disposición durante mi gestión.

Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones giradas por algún otro órgano de control externo.

No se recibió disposición o recomendación alguna de un ente externo al MOPT.

Estado actual del cumplimiento de las recomendaciones que durante la gestión formuló la Auditoría Interna.

Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Control Interno DAG-I-26-2020, las cuales se respondieron mediante oficio DVOP-DAED-2022-7.

Otros asuntos importantes.

Se realizó el desecho de una importante cantidad de patrimonios (171 según consta en actas) que se encontraban dañados o presentaban un estado muy avanzado de deterioro, que además, ocupaban mucho espacio en las instalaciones y acumulaban suciedad. Lo anterior, ajustándonos a los lineamientos establecidos por la Administración y basados en los criterios técnicos de los departamentos que se indican en la circular DVOP-DPP-CIR-2022-5. Es importante mencionar que se contó con la revisión y aprobación de por parte del departamento de Registro y Control

Patrimonial para el desecho de los bienes, según consta en las actas emitidas que se encuentran en el expediente "Desecho de Bienes Patrimoniales".

Dos activos de la Dirección en este momento se encuentran en calidad de préstamo:

- Bomba de succión PT3 Wacker de 3" junto con tres mangueras y check pascón de bronce, se le entregó a la Dirección Regional de Pérez Zeledón el 06 de junio del 2022, según consta en oficio DVOP-DAED-2022-114, por lo que, se le debe dar el seguimiento y verificar una vez que sea devuelta, que se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento.
- Chapeadora de mano marca Efco, serie 8530, N° patrimonio 393256, se entregó a la Dirección Regional de Colima para labores de limpieza de la propiedad, motivo por el cual, también es importante darle seguimiento y hacer las consultas respecto a si todavía la están requiriendo, caso contrario, solicitar la devolución.

Por otra parte, serán ubicados en la oficina destinada para uso del Director, los activos que se indican en el acta *"Levantamiento de Patrimonios que quedan resguardados en oficina de la Dirección de Atención de Emergencias y Desastres"*. Dicha lista fue debidamente verificada y posteriormente firma por el suscrito y el Sr. Jose Rafael Navarro Hernández, dando fe que los bienes descritos se encuentran en físico.

Se debe finalizar la presentación del Anteproyecto Presupuestario 2024 para el próximo 27 de marzo de 2023, donde se avanzó con el proceso de elaboración de documentos.

En el disco duro externo de la Dirección, se creará una carpeta digital a nombre del suscrito, donde quede como respaldo la información relevante que podría ser requerida a futuro.

Atentamente,



Ing. Alex Zamora Barrientos, MGP

Director a.i.

Dirección de Atención de Emergencias y Desastres



Cc. Dirección de Gestión de Recurso Humano.

Archivo

Anexos

DATOS MUESTRA DE LA MATRIZ DE EMERGENCIAS

Matriz de Atención de Emergencias 2022

N°	Incidentes / Colaboraciones	Fecha	Ubicación			Ruta	Tipo de intervención	Estado
ENERO								
1	Puente Colgante sobre Río Peñas Blancas	13/1/2022	Alajuela	San Ramón	Peñas Blancas	702	Inspección del puente en coordinación con la Ing. María Ramírez (Dirección de Puentes), Ing. Ernesto Soto (Regional Alajuela) e Ing. Esteban Coto (CONAVI) y verificación de rutas alternas	Atendido
2	Escolta equipo varado y/o para desecho de Liberia a la Regional de Cartago	18/1/2022	Liberia - Colima			1	Colaboración de escolta a solicitud de la Dirección Regional de Guanacaste	Atendido
		19/1/2022	Colima - Cartago					
3	Escolta de cargador, código 10640-00	26/1/2022	San José	León Cortés	La Legua	313	Escolta de Lowboy con cargador para movilizar niveladora varada.	Atendido
FEBRERO								
4	Inspección Puente Paseo Las Damas	2/2/2022	San José	San José	San José	-	Valoración de estado de viga de puente y colocación de cinta de precaución.	Atendido
5	Puente sobre Río Barbilla, Ruta N°805, Matina.	18/2/2022	Limón	Matina	Matina	805	Inspección del puente en coordinación con el Ing. Antonio Romero (Dirección de Puentes), Ing. Mónica González (Regional Guácimo), Ing. Luis Alvarado (CONAVI) y Sr. Alexis Paniagua (CONAVI).	Atendido
6	Árbol con alto riesgo de caer sobre ruta nacional	19/2/2022	Alajuela	Esparza	Esparza	1	Coordinación Ing. Reynaldo Mata, CONAVI	Atendido por Municipalidad de Esparza

Matriz de Atención de Emergencias 2022

N°	Incidentes / Colaboraciones	Fecha	Ubicación		Ruta	Tipo de intervención	Estado
ENERO							
7	Junta de expansión en mal estado en Puente sobre Río Caño, entre San Luis y Colonia Puntarenas	21/2/2022	Alajuela	Upala	4	Coordinación con Ing. Esteban Coto, CONAVI, para reparación	Atendido por CONAVI
8	Puente Quebrada Onda, Puriscal	26/2/2022	San José	Puriscal	239	Colocación de cinta de Precaución en accesos del Puente	Atendido
MARZO							
9	Caída de árbol sobre ruta N°415	3/3/2022	Cartago	Turrialba	415	Coordinación con Dirección Regional de Turrialba	Atendido por MOPT
10	Rama de árbol con riesgo de caer sobre la vía	3/3/2022	Turrialba		10	Coordinación con Ing. Esteban - CONAVI Turrialba	CONAVI
11	Escolta Pala Excavadora 152-043, Obras Fluviales	7/3/2022	Turrialba - Colima		-	Colaboración de escolta a solicitud de la Dirección de Obras Fluviales e inspección de Ruta N°301	Atendido
		8/3/2022	Colima - Quepos				
12	Puente sobre Río Corozal, Ruta N°245, Puerto Jiménez.	8/3/2022	Puntarenas	Golfito	245	Coordinación con el Ing. Jose Jiménez (Dirección Regional PZ) para cierre de paso por el puente.	Atendido por MOPT

DATOS MUESTRA DE LA MATRIZ DE EMERGENCIAS

Matriz de Atención de Emergencias 2022

N°	Incidentes / Colaboraciones	Fecha	Ubicación	Ruta	Tipo de intervención	Estado
MARZO						
13	Colisión de bus con puente modular	8/3/2022	Puente sobre Río Coronado, Osa	34	Coordinación con el Ing. Javier González, CONAVI	CONAVI
14	Junta de expansión zafada	8/3/2022	Puente sobre Río Coronado, Osa	34	Coordinación con el Ing. Javier González, CONAVI	CONAVI
15	Escolta Pala Excavadora 152-037, Obras Fluviales	14/3/2022	Turrialba - Colima	-	Colaboración de escolta a solicitud de la Dirección de Obras Fluviales	Atendido
		15/3/2022	Colima - Paquera			
16	Árboles secos con probabilidad de caer	15/3/2022	Golfito	2	Coordinación con el Ing. José Jiménez, PZ	Atendido
17	Socavación de pasarela y agrietamiento de calzada	17/3/2022	Puntarenas Puerto Jiménez La Palma	245	Coordinación con el Ing. Javier González, CONAVI	Sin Atender
18	Caída de material sobre carretera	25/3/2022	Puntarenas Buenos Aires Osa Rey Curé Palmar Norte	2	Coordinación con el Ing. Javier González, CONAVI	Atendió CONAVI con Back Hoe del ICE
19	Deslizamiento	27/3/2022	Punta Mala, Osa. 600 m este del puente, camino a la Cascada El Pavón	34	Coordinación con el Ing. Javier González, CONAVI	Ruta Cantonal
20	Derrumbe de Piedras	28/3/2022	Disciplina a Vergel, Palmar Norte	2	Coordinación con el Ing. Javier González, CONAVI	Atendido MOPT

DATOS MUESTRA DE LA MATRIZ DE EMERGENCIAS

Matriz de Atención de Emergencias 2022

N°	Incidentes / Colaboraciones	Fecha	Ubicación	Ruta	Tipo de intervención	Estado
MARZO						
21	Riesgo de desprendimiento de Baranda	28/3/2022	Ochomogo sentido Cartago - San José Entrada la Angélica	2	Coordinación con la Ing. Cynthia Ortega, Cartago	Atendido por MOPT Cartago
ABRIL						
22	Deslizamiento. Requiere limpieza de fosa para retener rocas que caen en sitio	1/4/2022	Cerro de la Muerte	2 KM 105	Coordinación con el Ing. José Jiménez, PZ	Pendiente
23	Socavación de Pasarela y agrietamiento de Calzada (Ingreso de nuevo)	1/4/2022	La Palma, Puerto Jiménez	245	Coordinación con el Ing. Javier González, CONAVI	Pendiente
24	Fosa de la Hortensia - Se recomienda limpieza	1/4/2022	Cerro de la Muerte	2 Km 118	Coordinación con el Ing. José Jiménez, PZ	Pendiente
25	Material acumulado sobre cuneta	4/4/2022	Sector Vergel, Paso Real - Palmar Norte	2	Coordinación con el Ing. Javier González, CONAVI	CONAVI
26	Árbol seco con probabilidad de caer (Ingreso de nuevo)	4/4/2022	Villa Briceño, KM 37 entrada La Gamba, Golfito.	2	Coordinación con el Ing. José Jiménez, PZ	MOPT
27	Caída de material a la vía	5/4/2022	Paso Real - Palmar Norte, Sector Disciplina	2	Coordinación con el Ing. Javier González, CONAVI	Atendió CONAVI
28	Socavación en borde de carretera	6/4/2022	Valle Azul, Paquera (75 m este de Soda Esmeralda)	160	Coordinación con el Ing. Luis Artavia, CONAVI e Ing. Alonso Mora, MOPT Puntarenas	Inspeccionó MOPT Puntarenas.
29	Árbol cae en vía pública (Foto de noche)	7/4/2022	Golfito (Detrás del Depósito Libre)	14	Coordinación con el Ing. Gustavo Castro, CONAVI	Atendió ICE

DATOS MUESTRA DE LA MATRIZ DE EMERGENCIAS

Matriz de Atención de Emergencias 2022

N°	Incidentes / Colaboraciones	Fecha	Ubicación	Ruta	Tipo de intervención	Estado
ABRIL						
30	Camión ocasiona daño en viga el Puente sobre el Río Terraba / Camión es detenido en la frontera por oficiales de la Policía de Tránsito	7/4/2022	Palmar Norte, Puntarenas	2	Coordinación con el Ing. Javier González, CONAVI	MOPT DGPT
31	Deslizamiento	11/4/2022	Guayacán, Turrialba	10	Coordinación con el Ing. Baltodano, CONAVI	Atendió MOPT Guácimo
32	Deslizamiento (Incidente antiguo)	12/4/2022	Ruta Paraíso - Orosi, Sector Sanchirí	224	Coordinación de inspección con el Ing. Luis Guzmán, MOPT	Atendió MOPT Cartago
33	Socavación en calzada	16/4/2022	Jalaca, Villa Colón, Golfito	2 KM 178	Coordinación con el Ing. Javier González, CONAVI e Ing. Rodolfo Sandí, MOPT	Por atender MOPT
34	Formación de Laguna que afecta ruta 34	19/4/2022	Puerto Nuevo, Bahía Ballena, Osa	34	Coordinación con el Ing. Javier González, CONAVI	Por atender MOPT
35	Alcantarilla de cuadro obstruida con material, generando daños en muro de gaviones.	21/4/2022	Ruta Zapotal - San Jerónimo, San Pedro, PZ	333	Coordinación con el Ing. Rodolfo Sandí, MOPT e José Jiménez, PZ	Por atender MOPT
36	Alcantarilla de cuadro obstruida con material genera inundaciones.	21/4/2022	Barrio Purruja, Golfito. (En antiguo plantel urbano)	14	Coordinación con el Ing. Rodolfo Sandí, MOPT e José Jiménez, PZ	Atendió MOPT Río Claro
37	Deslizamiento menor	21/4/2022	Barrio Virginia, San Juan, Tibás, San José (Ruta El Raicero, del vivero Gaby, 100 m sur)	117	Coordinación con Ing. Ernesto Soto e Ing. Adriana Maroto	Atendió MOPT Colima
38	Deslizamiento	22/4/2022	Barrio Virginia, San Juan, Tibás, San José (Ruta El Raicero, del vivero Gaby, 100 m sur)	117	Coordinación con Ing. Ernesto Soto e Ing. Adriana Maroto	Atendió MOPT Colima
39	Deslizamiento	25/4/2022	Santa Bárbara, Heredia. 1 km al norte del Liceo	127	Coordinación con Ing. Marco Peña	Atendió Municipalidad de Santa Bárbara

DATOS MUESTRA DE LA MATRIZ DE EMERGENCIAS

Matriz de Atención de Emergencias 2022

N°	Incidentes / Colaboraciones	Fecha	Ubicación	Ruta	Tipo de intervención	Estado
ABRIL						
40	Deslizamiento / Retiro de troncos en la vía	25/4/2022	Salitrales, Puriscal.	209	Coordinación con Ing. Adriana Maroto	Atendió Bomberos y Cable Tica
41	Deslizamiento / Limpieza de material	25/4/2022	Salitrales, Puriscal.	239	Coordinación con Ing. Adriana Maroto	Atendió MOPT Colima
42	Inundación Puente Río Poás	25/4/2022	Alajuela	1	Coordinación con Ing. Marco Peña	Atendió CONAVI
43	Deslizamiento / Limpieza de material	25/4/2022	50 m oeste del Puente sobre Río Sucio	32	Coordinación con Ing. Adriana Maroto	Atendió MOPT Guácimo con LowBoy de Maq.
44	Escolta Back Hoe, Colima - Puriscal	26/4/2022	Puriscal	239	Coordinación con Ing. Adriana Maroto	Atendió MOPT Colima
45	Superficie de rueda en mal estado (barro genera dificultad para transitar.	26/4/2022	China Kichá, Buenos Aires	332	Coordinación de inspección con Ing. Alexander Gutiérrez (CONAVI) e Ing. Jose Jiménez (MOPT)	Atendió MOPT PZ
46	Represamiento en alcantarillas con troncos	27/4/2022	Guaycará, Río Claro, Golfito (En Quebrada La Chiricana)	2	Coordinación de inspección con Ing. Javier González	Pendiente
47	Deslizamiento	27/4/2022	Pérez Zeledón, Carretera Interamericana (Sector Payner)	2	Coordinación con Ing. Jose Jiménez	Pendiente
48	Alcantarillas obstruidas	27/4/2022	Guaycará, Río Claro, Golfito (En Quebrada La Chiricana)	2	Coordinación de inspección con Ing. Javier González	Pendiente

DATOS MUESTRA DE LA MATRIZ DE EMERGENCIAS

Matriz de Atención de Emergencias 2022

N°	Incidentes / Colaboraciones	Fecha	Ubicación	Ruta	Tipo de intervención	Estado
MAYO						
49	Deslizamiento con afectación en carretera y alcantarillado	3/5/2022	San Isidro, Heredia, después del túnel Zurquí (Km 6), vuelta de los sustos	32 (Km 6, después del túnel Zurquí, vuelta de los sustos)	Coordinación de inspección con Ing. Marco Peña y Maquinaria con Ing. Adriana Maroto.	Grúas particulares removieron el material
50	Árbol obstruye paso en carretera por colisión de camión	3/5/2022	Sarapiquí	4	Coordinación de inspección con Ing. Marco Peña y Maquinaria con Ing. Adriana Maroto.	Atendió MOPT Heredia
51	Deslizamiento con afectación en carretera y alcantarillado	4/5/2022	Puriscal, del Tajo de Diego Bustamante, 25 m sur.	239	Coordinación de inspección con Ing. Marco Peña	Atendido
52	Árbol cae sobre la vía	4/5/2022	Rey Curré, Palmar Norte	2	Coordinación de inspección con Ing. Javier González	Atendió CONAVI Cacisa
53	Formación de Laguna que afecta ruta 34	5/5/2022	Puerto Nuevo, Bahía Ballena, Osa	34	Escolta de Low boy con Pala Excavadora para limpiar área donde se estanca el agua.	Atendió MOPT
54	Deslizamiento	5/5/2022	Vara Blanca, Calle Azufre	126	Coordinación de inspección con Ing. Marco Peña	Sin Respuesta por parte de CONAVI
55	Problema con desfogue de cunetas frente al Centro Internacional de Convenciones	6/5/2022	Belén, Heredia	1	Coordinación de inspección con Ing. Ernesto Soto	Atendió MOPT Heredia
56	Denuncia de material cementicio que es depositado en cunetas	8/5/2022	Frente a Motel El Edén	32	Inspección de campo	Atendido por Emergencias y Desastres

DATOS MUESTRA DE LA MATRIZ DE EMERGENCIAS

Matriz de Atención de Emergencias 2022

N°	Incidentes / Colaboraciones	Fecha	Ubicación	Ruta	Tipo de intervención	Estado
MAYO						
57	Deslizamiento	9/5/2022	Cruce Orotina - San Pedro de Turruabares	137	Coordinación de inspección con CONAVI	Fue removido por terceros
58	Socavación de bastión derecho, puente sobre Río Piedras Blancas.	9/5/2022	Piedras Blancas, Golfito	2	Coordinación de inspección con Ing. Javier González	Atendido por maquinaria de Obras Fluviales
59	Deslizamiento	9/5/2022	Boruca, Buenos Aires	2	Incidente reportado por el Ing. Javier González	Vecino de la zona remueve material con Back Hoe
60	Deslizamiento	9/5/2022	Las Juntas, Río Negro, Coto Brus.	612	Incidente reportado por el Ing. Javier González	Atendió MOPT Río Claro
61	Deslizamiento	10/5/2022	El Ceibo, Buenos Aire, Puntarenas	2	Coordinación de inspección con Ing. Javier González	No se remitió información por parte de CONAVI
62	Deslizamiento	11/5/2022	500 metros después del puente de Manolos, sentido SJ - Grecia	1	Coordinación de inspección con Ing. Ernesto Soto	Atendió MOPT Alajuela
63	Desprendimiento de material sobre cuneta	13/5/2022	Río Negro, Las Juntas, Sabalito, Coto Brus (150 m antes de la escuela Las Juntas)	612	Coordinación de inspección con Ing. Ernesto Soto	Atendió CONAVI
64	Deslizamiento	14/5/2022	Frente a Teleférico, carril hacia SJ	32	Coordinación de inspección con Ing. Eddy Baltodano y maquinaria con Ing. Adriana Maroto	Atendió MOPT Colima
65	Colisión de grúa con puente peatonal	14/5/2022	Cruce San Sebastián	39	Coordinación de inspección con Ing. Marco Piedra y maquinaria con Ing. Adriana Maroto	Atendió MOPT Colima

	ACTA DE ENTREGA DE BIENES PATRIMONIALES, NO PATRIMONIALES, MATERIALES Y/O SUMINISTROS OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO PARA BAJA PARA EL MOPT	Código: 813-PC08-F03
	(División Administrativa, Dirección de la Proveeduría Institucional, Departamento de Registro y Control Patrimonial)	Versión: 01
		Página: 1 de 5

N° DE ACTA DE ENTREGA: 079-2022	FECHA: DE DEL 2022
--	---------------------------

De acuerdo con el Convenio de Cooperación Interinstitucional / Contratación MOPT de retiro y disposición final de residuos N° Decreto N° 36499-MINAET-S / Empresa Gestora Autorizada de residuos por el Ministerio de Salud, denominada (o):

y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, firmado en la ciudad de San José el día: DE DEL 2022.

Se hace entrega de los siguientes bienes, en BAJA DE BIENES PATRIMONIALES, NO PATRIMONIALES, MATERIALES Y/O SUMINISTROS OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO

MARQUE CON X	
PATRIMONIALES: [X]	NO PATRIMONIALES, MATERIALES O SUMINISTROS: []

Resguardados en la dependencia, o el almacén denominado (a): DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y NO TIENE NINGÚN VALOR COMERCIAL PARA EL MOPT, que se detallan a continuación, en la siguiente Tabla:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PATRIMONIO	ESTADO DEL BIEN
1	PZ	ARCHIVADOR	1	300161	MALO
2	PZ	ARCHIVADOR	1	301748	MALO
3	PZ	ARCHIVADOR	1	301749	MALO
4	PZ	ARCHIVADOR	1	301750	MALO
5	PZ	ARCHIVADOR	1	301751	MALO
6	PZ	ARCHIVADOR	1	301752	MALO
7	PZ	SILLA DE MADERA	1	301780	MALO
8	PZ	BANCO DE MADERA	1	302044	MALO
9	PZ	SILLA DE MADERA	1	307713	MALO
10	PZ	ARCHIVADOR	1	310078	MALO
11	PZ	SILLA PARA SALA DE ESPERA	1	310381	MALO
12	PZ	SILLA DE MADERA	1	313631	MALO
13	PZ	SILLA DE MADERA	1	313823	MALO
14	PZ	BANCO DE MADERA	1	315461	MALO
15	PZ	SILLA DE MADERA	1	321503	MALO
16	PZ	SILLA PARA SALA DE ESPERA	1	323274	MALO
17	PZ	SILLA DE MADERA	1	324403	MALO
18	PZ	SILLA GIRATORIA	1	325641	MALO

Este documento se distribuye como COPIA NO CONTROLADA, favor confirmar su vigencia en el SIOR antes de hacer uso de esta versión, en caso de haber sido modificada.

	ACTA DE ENTREGA DE BIENES PATRIMONIALES, NO PATRIMONIALES, MATERIALES Y/O SUMINISTROS OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO PARA BAJA PARA EL MOPT (División Administrativa, Dirección de la Proveduría Institucional, Departamento de Registro y Control Patrimonial)	Código: 813-PC08-F03
		Versión: 01
		Página: 2 de 5

19	PZ	PLANTA RECEPT Y TRANSMISORA	1	326169	MALO
20	PZ	SILLA	1	327281	MALO
21	PZ	SILLA	1	327750	MALO
22	PZ	ARCHIVADOR	1	333296	MALO
23	PZ	ESCRITORIO	1	335216	MALO
24	PZ	SILLA GIRATORIA	1	340687	MALO
25	PZ	ARCHIVADOR	1	342120	MALO
26	PZ	ARCHIVADOR	1	342125	MALO
27	PZ	ARCHIVADOR	1	343745	MALO
28	PZ	ESCRITORIO	1	343848	MALO
29	PZ	TELEVISOR	1	383442	MALO
30	PZ	VENTILADOR	1	386680	MALO
31	PZ	BASE DE RADIO DE COMUNICACIONES	1	388905	MALO
32	PZ	BASE Y RADIO	1	389621	MALO
33	PZ	FUENTE DE PODER	1	389863	MALO
34	PZ	BASE, CARGADOR, RADIO	1	390202	MALO
35	PZ	SWITH (CONMUTADOR)	1	392697	MALO
36	PZ	FACSIMIL	1	396864	MALO
37	PZ	U.P.S.	1	399137	MALO
38	PZ	TECLADO	1	399139	MALO
39	PZ	MONITOR	1	399405	MALO
40	PZ	MONITOR	1	399438	MALO
41	PZ	SILLA	1	441293	MALO
42	PZ	ARCHIVADOR	1	443193	MALO
43	PZ	ARCHIVADOR	1	443194	MALO
44	PZ	SILLON GIRATORIO EJECUTIVO	1	443352	MALO
45	PZ	BASE Y TELÉFONO	1	2567487	MALO
46	PZ	BASE Y TELÉFONO	1	2567488	MALO
47	PZ	BASE Y TELÉFONO	1	2567489	MALO
48	PZ	EXTINGUIDOR DE ACIDO	1	2567606	MALO
49	PZ	BATERIA	1	2570058	MALO
50	PZ	BASE, BATERIA Y RADIO	1	2570330	MALO
51	PZ	CONTROL REMOTO (Mouse)	1	2593054	MALO
52	PZ	TECLADO	1	2593733	MALO
53	PZ	CAMARA DIGITALES	1	2594444	MALO
54	PZ	COFFEE MAKER	1	2594451	MALO
55	PZ	VENTILADOR	1	2595332	MALO

Este documento se distribuye como COPIA NO CONTROLADA, favor confirmar su vigencia en el SIOR antes de hacer uso de esta versión, en caso de haber sido modificada.

	ACTA DE ENTREGA DE BIENES PATRIMONIALES, NO PATRIMONIALES, MATERIALES Y/O SUMINISTROS OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO PARA BAJA PARA EL MOPT (División Administrativa, Dirección de la Proveduría Institucional, Departamento de Registro y Control Patrimonial)	Código: 813-PC08-F03
		Versión: 01
		Página: 3 de 5

56	PZ	VENTILADOR	1	2595334	MALO
57	PZ	CONTROL REMOTO	1	2595563	MALO
58	PZ	PARLANTES	1	2595564	MALO
59	PZ	CAMARA DE VIDEO	1	25944451	MALO
60	PZ	ARCHIVADOR	1	209001891	MALO
61	PZ	SILLON GIRATORIO EJECUTIVO	1	209001930	MALO
62	PZ	SILLA GIRATORIA NEGRA	1	209001970	MALO
63	PZ	CPU	1	209003421	MALO
64	PZ	MONITOR	1	209003422	MALO
65	PZ	TECLADO	1	209003423	MALO
66	PZ	PARLANTES	1	209003425	MALO
67	PZ	CPU	1	209003426	MALO
68	PZ	MONITOR	1	209003427	MALO
69	PZ	TECLADO	1	209003428	MALO
70	PZ	CONTROL REMOTO	1	209003429	MALO
71	PZ	PARLANTES	1	209003430	MALO
72	PZ	CPU	1	209003431	MALO
73	PZ	MONITOR	1	209003432	MALO
74	PZ	TECLADO	1	209003433	MALO
75	PZ	PARLANTES	1	209003435	MALO
76	PZ	CPU	1	209005008	MALO
77	PZ	MONITOR	1	209005009	MALO
78	PZ	TECLADO	1	209005010	MALO
79	PZ	PARLANTES	1	209005012	MALO
80	PZ	CPU	1	209005093	MALO
81	PZ	MONITOR	1	209005094	MALO
82	PZ	TECLADO	1	209005095	MALO
83	PZ	PARLANTES	1	209005097	MALO
84	PZ	UPS	1	209005670	MALO
85	PZ	UPS	1	209006393	MALO
86	PZ	UPS	1	209006400	MALO
87	PZ	UPS	1	209006401	MALO
88	PZ	UPS	1	209006407	MALO
89	PZ	UPS	1	209007934	MALO
90	PZ	CPU	1	209008458	MALO
91	PZ	MONITOR	1	209008459	MALO

Este documento se distribuye como COPIA NO CONTROLADA, favor confirmar su vigencia en el SIOR antes de hacer uso de esta versión, en caso de haber sido modificada.

	ACTA DE ENTREGA DE BIENES PATRIMONIALES, NO PATRIMONIALES, MATERIALES Y/O SUMINISTROS OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO PARA BAJA PARA EL MOPT (División Administrativa, Dirección de la Proveeduría Institucional, Departamento de Registro y Control Patrimonial)	Código: 813-PC08-F03
		Versión: 01
		Página: 4 de 5

92	PZ	TECLADO	1	209008460	MALO
93	PZ	CONTROL REMOTO	1	209008461	MALO
94	PZ	PARLANTES	1	209008462	MALO
95	PZ	CPU	1	209008478	MALO
96	PZ	MONITOR	1	209008479	MALO
97	PZ	TECLADO	1	209008480	MALO
98	PZ	CONTROL REMOTO	1	209008481	MALO
99	PZ	CPU	1	209008683	MALO
100	PZ	TECLADO	1	209008685	MALO
101	PZ	CONTROL REMOTO	1	209008686	MALO
102	PZ	PARLANTES	1	209008687	MALO
103	PZ	CPU	1	209009058	MALO
104	PZ	MONITOR	1	209009059	MALO
105	PZ	TECLADO	1	209009060	MALO
106	PZ	DETECTOR DE HUMO ALARMA	1	209009423	MALO
107	PZ	BATERIA	1	209009542	MALO
108	PZ	GRABADORAS	1	209009817	MALO
109	PZ	GRABADORAS	1	209009818	MALO
110	PZ	HORNO MICROONDAS	1	209011488	MALO
111	PZ	COFFEE MAKER	1	209011642	MALO
112	PZ	DISCO DURO	1	209011738	MALO
113	PZ	COMPUTADORA PORTATIL	1	209011909	MALO
114	PZ	BASE DE COMPUTADORA PORTATIL	1	209011910	MALO
115	PZ	TECLADO	1	209011911	MALO
116	PZ	CONTROL REMOTO	1	209013221	MALO
117	PZ	VENTILADOR	1	209014909	MALO
118	PZ	VENTILADOR	1	209014910	MALO
119	PZ	VENTILADOR	1	209014913	MALO
120	PZ	VENTILADOR	1	209014914	MALO
121	PZ	VENTILADOR	1	209014915	MALO
122	PZ	U.P.S.	1	209015192	MALO
123	PZ	EXTINGUIDOR DE ACIDO	1	209016021	MALO
124	PZ	CAMARA FOTOGRAFICA	1	209017331	MALO
125	PZ	CAMARA DIGITAL	1	209017332	MALO
126	PZ	GATA DE RODILLOS	1	209024006	MALO
127	PZ	C.P.U.	1	209025355	MALO

Este documento se distribuye como COPIA NO CONTROLADA, favor confirmar su vigencia en el SIOR antes de hacer uso de esta versión, en caso de haber sido modificada.

	ACTA DE ENTREGA DE BIENES PATRIMONIALES, NO PATRIMONIALES, MATERIALES Y/O SUMINISTROS OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO PARA BAJA PARA EL MOPT (División Administrativa, Dirección de la Proveeduría Institucional, Departamento de Registro y Control Patrimonial)	Código: 813-PC08-F03
		Versión: 01
		Página: 5 de 5



Notas: El beneficiario deberá cumplir con las formalidades derivadas de esta entrega de bienes para desecho y seguir con los siguientes lineamientos:

La persona responsable de retirar los bienes, se debe identificar debidamente, aportando las credenciales que lo faculten para ello.

FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES DE LA INSPECCION DE LOS BIENES:	
Nombre P/Ejecutor de Programa Presupuestario respectivo, o funcionario de dependencia dueña de los bienes:	Nombre funcionario Proveeduría:
No. cédula:	No. cédula:
Firma:	Firma:
Nombre funcionario Departamento de Registro y Control Patrimonial	Nombre Empresa que recibe los bienes
No. cédula:	No. cédula:
Firma:	Firma:

UN ORIGINAL DEPTO REGISTRO Y CONTROL PATRIMONIAL/ UNA COPIA DEPENDENCIA INTERESADA

Céd. Jur. 3-101-260740



Este documento se distribuye como COPIA NO CONTROLADA, favor confirmar su vigencia en el SIOR antes de hacer uso de esta versión, en caso de haber sido modificada.

	ACTA DE ENTREGA DE BIENES PATRIMONIALES, NO PATRIMONIALES, OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO PARA BAJA PARA EL MOPT	Código: 813-PC08-F03
	(División Administrativa, Dirección de la Proveeduría Institucional, Departamento de Registro y Control Patrimonial)	Versión: 02
		Página: 1 de 3

N° DE ACTA DE ENTREGA: 120-2022	FECHA: 8 DE Dic DEL 2022
--	---------------------------------

De acuerdo con el Convenio de Cooperación Interinstitucional / Contratación MOPT de retiro y disposición final de residuos N° / Empresa Gestora Autorizada de residuos por el Ministerio de Salud, denominada (o): Tecno y Recicladora B.A. y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, firmado en la ciudad de San José el día: 08 DE Diciembre DEL 2022.

Se hace entrega de los siguientes bienes, en BAJA DE BIENES PATRIMONIALES, NO PATRIMONIALES, OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO:

MARQUE CON X	
PATRIMONIALES: [X]	NO PATRIMONIALES: []

Resguardados en la dependencia, o el almacén denominado (a): DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y QUE NO TIENE NINGÚN VALOR COMERCIAL PARA EL MOPT, que se detallan a continuación, en la siguiente Tabla:

N°	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ESTADO DEL BIEN
1	ARCHIVADOR	301727	MALO
2	MAPAS MOPT	305800	MALO
3	ARCHIVADOR	307259	MALO
4	RADIO TRANSMISOR Y RECEPTOR	384240	MALO
5	GRABADORA DE VIDEO (VHS)	386945	MALO
6	WALKIE TAKIE	389621	MALO
7	CALC. ELECT. /PANTALLA Y CINTA	390367	MALO
8	C.P.U. DISCO DURO	392260	MALO
9	LLAVE MALLA	397799	MALO
10	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	442795	MALO
11	ARCHIVADOR	443192	MALO
12	CALCULADORA ELECT. /CINTA	2569886	MALO
13	WALKIE TAKIE	2570049	MALO
14	WALKIE TAKIE	2570058	MALO
15	WALKIE TAKIE	2570330	MALO
16	CAMARAS DIGITALES	2594443	MALO

Este documento se distribuye como COPIA NO CONTROLADA, favor confirmar su vigencia en el SIOR antes de hacer uso de esta versión, en caso de haber sido modificada.

	ACTA DE ENTREGA DE BIENES PATRIMONIALES, NO PATRIMONIALES, OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO PARA BAJA PARA EL MOPT (División Administrativa, Dirección de la Proveeduría Institucional, Departamento de Registro y Control Patrimonial)	Código: 813-PC08-F03
		Versión: 02
		Página: 2 de 3

17	CAMARAS DE VIDEO	2594451	MALO
18	VENTILADOR	2595333	MALO
19	U.P.S. (UNIDAD ININT. DE POTENCIA)	2597391	MALO
20	SILLON GIRATORIO EJECUTIVO	209001710	MALO
21	SILLON GIRATORIO EJECUTIVO	209001964	MALO
22	CONTROL REMOTO (MOUSE)	209003424	MALO
23	NAVEGADOR G.P.S. MANUAL	209007499	MALO
24	U.P.S. (UNIDAD ININT. DE POTENCIA)	209007953	MALO
25	MONITOR PANTALLA PLANA	209008684	MALO
26	CONTROL REMOTO (MOUSE)	209009061	MALO
27	RADIO TRANSMISOR Y RECEPTOR	209009528	MALO
28	NAVEGADOR G.P.S. MANUAL	209011242	MALO
29	PARLANTES Y BAFLES	209012214	MALO
30	CAMARAS DIGITALES	209012217	MALO
31	CAMARAS DIGITALES	209012227	MALO
32	CAMARAS DIGITALES	209012228	MALO
33	CAMARAS DIGITALES	209014181	MALO
34	SIRENAS (CL GASTO 340)	209014345	MALO
35	COFFEE MAKER	209017271	MALO
36	SIERRAS CIRCULARES Y MOTOSIERRAS	209019244	MALO
37	GATAS DE RODILLOS	209024003	MALO
38	GATAS DE RODILLOS	209024007	MALO
39	CONTROL REMOTO (MOUSE)	209025358	MALO
40	CHAPEADORAS DE MANO	209028201	MALO
41	CHAPEADORAS DE MANO	209028206	MALO
42	SILLA	SIN PATRIMINIO	MALO
43	SILLA	SIN PATRIMINIO	MALO
44	SILLA	SIN PATRIMINIO	MALO

Notas:

El beneficiario deberá cumplir con las formalidades derivadas de esta entrega de bienes para desecho y seguir con los siguientes lineamientos:

1. La persona responsable de retirar los bienes, se debe identificar debidamente, aportando las credenciales que lo faculten para ello.

Este documento se distribuye como COPIA NO CONTROLADA, favor confirmar su vigencia en el SIOR antes de hacer uso de esta versión, en caso de haber sido modificada.

	ACTA DE ENTREGA DE BIENES PATRIMONIALES, NO PATRIMONIALES, OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO PARA BAJA PARA EL MOPT	Código: 813-PC08-F03
	(División Administrativa, Dirección de la Proveduría Institucional, Departamento de Registro y Control Patrimonial)	Versión: 02
		Página: 3 de 3

FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES DE LA INSPECCION DE LOS BIENES:	
Nombre P/Ejecutor de Programa Presupuestario respectivo, o funcionario de dependencia dueña de los bienes: <i>[Firma]</i>	Nombre funcionario Proveduría Institucional: <i>[Firma]</i>
No. cédula:	No. cédula:
Firma:	Firma:
Nombre funcionario Departamento de Registro y Control Patrimonial: <i>[Firma]</i>	Nombre Empresa que recibe los bienes: <i>[Firma]</i>
No. cédula:	No. cédula:
Firma:	Firma:

UN ORIGINAL DEPTO REGISTRO Y CONTROL PATRIMONIAL/ UNA COPIA DEPENDENCIA INTERESADA



TARIJANA Y
 RECICLADORA SA
 Henry Parvela Ordoñez Arriola
 Tel.: 7208-71-55

Este documento se distribuye como COPIA NO CONTROLADA, favor confirmar su vigencia en el SIOR antes de hacer uso de esta versión, en caso de haber sido modificada.

NÚMERO:

FECHA:

16-03-2023

Los presentes: Alex Zamora Barrientos, cédula 1-1152-0754 y Jose Rafael Navarro Hernández, cédula 1-0948-0863, damos fe que los patrimonios que se indican a continuación, se encuentran físicamente en la Oficina de la Dirección de Atención de Emergencias y Desastres y quedarán debidamente resguardados.

Alex Zamora Barrientos

Jose Rafael Navarro Hernández

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	SERIE	NO. PATRIMONIO	ESTADO
Motosierra	Husqvarna	Special 365	209-038366	Buena
Podadora con extensión	Stihl	HT 103	209-043341	Buena
Extintor	Buckeye		0209-016020	Bueno
Extintor	Buckeye		209-016718	Bueno
Escritorio	Panelex		441108	Bueno
Escritorio			441102	Bueno
Silla secretarial			0209-031588	Buena
Impresora	HP	Laser Jet 600	0209-016143	Buena
Refrigeradora	Atlas	Milenium	389073	Buena
Mesa			442790	Regular
Silla			442791	Regular
Silla			442792	Regular
Silla			442793	Regular
Silla			442794	Regular
Disco duro externo (3 TB)	Seagate		0209-016820	Bueno
Control remoto mouse	Dell		209-003434	Regular
Cámara digital	Samsung	ES80	0209-012225	Buena
Cámara digital	Panasonic	Lumix SZ3	0209-017330	Mala
Horno de microondas	GE	ST20040416CWJO245	209-047250	Bueno
Archivador	Rosago		315491	Regular
DVD	Samsung	D360K	0209-011372	-
GPS	Garmin	GPSMPA 62s	0209-014370	Bueno
GPS (sin cable tipo USB)	Garmin	GPSMPA 62s	0209-016536	Bueno
GPS (sin cable tipo USB)	Garmin	GPSMPA 62s	0209-016537	Bueno
Cinta métrica (50 m)	Truper	TFC-50ME	Sin Patrimonio	Buena
Estetoscopio	Littmann	Classic II	Sin Patrimonio	Regular
Medidor de presión arterial	Tycos	7050-14	383947	-
Toner (2 unidades)	Lexmark	56F4U00	Sin Patrimonio	Bueno

U.L.